

Stowarzalność układów dyskretnych opisanych równaniami stanu

24

Układ nazywamy średnim stowarzyszonym, jeśli dla danego wejścia pozytywnego $x_0 \in \mathbb{R}^n$ istnieje linia całkowita $q > 0$ i ciąg wyznaczony $u_q := \{u_0, u_1, \dots, u_{q-1}\}$, taki że $x_q = 0$.

Stowarzalność to bowiem własność układu sterowania polegająca na tym, że istnieje sterowanie prowadzące układ w pewnym skończonym przediale czasu do zadanego stanu, przy zatrzymaniu wejścia pozytywnego.

Obiekt jest całkowicie stowarzyszony gdy:

$$\text{wgd } [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] = n \quad \text{dla obiektów o jednym wejściu}$$

Układ jest stowarzyszony przez kierde wejścia, gdy

$$\det(B_i \ AB_i \ A^2B_i \ \dots \ A^{n-1}B_i) \neq 0$$

Obserwowność układów dyskretnych opisanych równaniami stanu

Układ nazywamy obserwacym, jeśli istnieje linia całkowita $q, q > 0$ taka, że dla danego ciągu sterowań $u_q := \{u_0, u_1, \dots, u_{q-1}\}$ i odpowiadających jej $\{y_0, y_1, \dots, y_{q-1}\}$ mówiąc wyraźniej stan pozytywny x_0 tego układu.

Obiekt jest obserwacyjnie całkowicie gdy

$$\text{wgd } [C^T \ AC^T \ (A^T)^2 C^T \ \dots \ (A^T)^{n-1} C^T] = n.$$

Obserwowność to bowiem własność układu sterowania polegająca na tym, że na podstawie znajomictwa odpowiadających mu wyjścia z istniejącego sterowania mówiąc wyraźniej stan pozytywny tego układu, mówiąc również jego sygnałów sterujących i wyjściowych dokonanych w pewnym skończonym przediale czasu można wyznaczyć stan układu np. gotowanie, produkcję, przygotowaniem (A_q) w danym pozytywnym.

[- najważniejsze

Zmienne stanu są to składowe wektora stanu, które opisują w bardziej dorywczy sposób danyego układu, np. dla zbioru kółek z ciepła zmienne stanu może być położenie i sygnały zainicjowane tego położeniem. Wybór różnych stanów nie jest jednoznaczny - dla danego układu zmienne stanu mogą być wybrane różni